

**di Stanghellini****OF-FH 2200**

Supporto di fresatura

**495246****FESTOOL****Descrizione completa**

Fresatura sicura e precisa di scanalature di guarnizione.

Con il supporto di fresatura una scanalatura per una guarnizione svasata sulle porte può essere facilmente fresata sul posto. È anche possibile fresare la scanalatura per serrature multipunto.

per guidare in sicurezza la fresatrice verticale Festool anche sui bordi stretti|riscontri laterali regolabili di 60 mm|dispositivo di fresatura di alta qualità in vetro acrilico robusto e massiccio|utilizzato per fresare in sicurezza le guarnizioni delle porte automatiche

Guida per tutte le fresatrici verticali Festool, per fresare su pezzi in lavorazione sottili|Fresatura a posteriori di guarnizioni svasate nelle porte|Fresatura nelle serrature a più punti delle porte

grazie al fianco scorrevole, la fresatrice verticale si guida in tutta sicurezza sui bordi stretti

