

di Stanghellini**QLS D 5-15 CE****Svasatore****492521****FESTOOL****Descrizione completa**

Facile presvasatura.

Lo svasatore è usato per svasare i raccordi a vite a filo. La foratura trasversale porta a un risultato senza sbavature, pulito e con un alto grado di scorrevolezza.

Foro trasversale per una rimozione dei trucioli ottimizzata e un risultato senza bave|Attacco semplice grazie alla punta pronunciata|Elevata scorrevolezza e funzionamento senza vibrazioni

Per materiali a truciolo lungo, metalli non ferrosi, plastica e legni morbidi e duri|Per la pre-svasatura e l'avvitatura a filo

per svasature

Ø 5.00 - 15.00 mm

