

di Stanghellini

ADV-D



Diamante di ricambio per TT-50



Descrizione completa

L'ADV-D Diamante di ricambio per TT-50 permette di sostituire la punta in diamante del TT-50 Rettifica mola quando questa è usurata. Questo renderà il rettifica mola efficace proprio come quando era nuovo.

Perché scegliere l'ADV-D Diamante di ricambio per TT-50?

- Punta in diamante di ricambio per il TT-50 Rettifica mola.
- Semplifica la rimozione dello strato superficiale della mola e garantisce risultati ottimali rispetto a una punta in diamante usurata.
- Facile da montare.
- Compatibile sia con le vecchie che con le nuove versioni del TT-50 Rettifica mola.

Ridona efficacia al TT-50 Rettifica mola

Con il tempo, la punta in diamante del TT-50 Rettifica mola si usura o può danneggiarsi. Può tuttavia essere facilmente sostituita. Grazie all'ADV-D Diamante di ricambio per TT-50 è possibile sostituire la punta in diamante in modo facile, rendendo il rettifica mola efficace proprio come quando era nuovo.

Consigliamo di ruotare leggermente la punta usurata prima di sostituirla con una nuova. È possibile che emergano nuovi diamanti e che la punta sia nuovamente efficace.





shop.amacstanghellini.it

di Stanghellini li

Peso

Peso di trasporto 0,01 kg

Colore

Marrone metallizzato

Materiale

Diamanti in lega di rame sinterizzata

